

Xerox® WorkCentre® 75xx

Installationshandbuch

Patch für das Scanproblem



Patch-Versionsdatum

21. August 2013

Betroffene Produkte

WorkCentre® 75xx

Zweck

Dieser Patch sollte nur für den unten bezeichneten spezifischen Zweck verwendet werden.

Der JBIG2-basierte Kompressionsansatz in einigen Xerox® Produkten verwendet Mustervergleich für Text. In der Scanfunktion dieser Produkte gibt es einen Fehlerzustand, bei dem Buchstaben potentiell durch andere ersetzt werden können. Scannen zu digitalen Dateien ist die einzige hiervon betroffene Funktion. Drucken, Kopieren und traditionelles Faxen sind nicht betroffen.

JBIG2 ist ein Kompressionsstandard, der Mustervergleich zum Erstellen sehr kleiner Dateigrößen verwenden kann. Buchstabenersetzung ist möglich, wenn Mustervergleich mit **Stressdokumenten** verwendet wird; diese sind gekennzeichnet als Dokumente mit einer Kombination von kleinen Schriftarten, schwer lesbare Dokumente, Dokumente mit verstreuten Pixeln und/oder mehrfach gescannte Dokumente.

Dieser Patch aktualisiert die Netzwerk-Controllersoftware, um Mustervergleich zu entfernen und fügt eine neue MIB OID (Management Information Base - Object Identifier) hinzu, um zu prüfen, ob der Wechsel erfolgreich war.

Nach dem Installieren des Patches sind die Dateien möglicherweise etwas größer. Der Patch hängt .LL an die Versionsnummer des Netzwerk-Controllers auf dem gedruckten Konfigurationsblatt und auf der Seite **Konfiguration** in CWIS an. Der Patch kann auch mit einer anderen Methode, dem neuen MIB-Objekt, überprüft werden.

Das MIB-Objekt kann mit einem SNMP-Tool, wie z. B. snmpget abgefragt werden, um die folgende OID abzufragen: 1.3.6.1.4.1.253.8.53.13.2.1.6.1.180.38

Beispiel Tippen Sie den folgenden Befehl ein. Vergleichen Sie das erhaltene Ergebnis mit dem Ergebnis unten.

```
snmpget -v2c -cpublic <Geräte-IP> 1.3.6.1.4.1.253.8.53.13.2.1.6.1.180.38
```

Das Ergebnis sollte lauten: xcmHrDevDetailValueInteger.1.180.38 1

Installationsdatei

Die Installationsdatei ist: **LLWC75xxV1_.dlm**

Die DLM-Datei muss aus der .zip-Datei extrahiert werden, bevor sie verwendet werden kann.

Diese Datei kann auf allen betroffenen WorkCentre® 75xx Versionen, die veröffentlicht wurden installiert werden.

Voraussetzungen für die Installation

- Ein Computer mit Netzwerkzugang zu den WorkCentre® Produkten.
- Bei dem WorkCentre® Produkt muss die HTTP-Option aktiviert sein. Für Anweisungen siehe das Systemadministrator-Handbuch.
- In WorkCentre® muss die Aktualisierungsoption der Maschinensoftware aktiviert sein. Für Anweisungen siehe das Systemadministrator-Handbuch.

Anweisungen zur Installation

1. Die **LLWC75xxV1_.dlm** Datei sollte leicht erreichbar in der Workstation gespeichert werden.
2. Die .dlm-Datei kann mit mehreren Methoden an das Gerät übermittelt werden, aber zunächst müssen Aktualisierungen an der Web-Benutzeroberfläche des Produkts (Web-UI) aktiviert werden.
 - a. Die IP-Adresse des Produkts in den Webbrowser eingeben.
 - b. Auf der Web-UI zu **Eigenschaften > Allgemeines Setup > Maschinensoftware > Aktualisierungen** navigieren.
 - c. Sicherstellen, dass das Kästchen **Aktualisierungen aktiviert** markiert ist.
3. Zum Übermitteln der .dlm an das System sind die folgenden beiden Methoden verfügbar, wenn Aktualisierungen aktiviert sind:
 - a. Über die Seite 'Manuelle Aktualisierung Web-UI':
 - i. Zu **Eigenschaften > Allgemeines Setup > Maschinensoftware > Manuelle Aktualisierung** navigieren.
 - ii. **Durchsuchen...** auswählen und die .dlm-Datei suchen.
 - iii. Select **auswählen**.
 - b. Über ein Druckprotokoll wie z. B. LPR/LPD oder Port 9100 (TCPIP-Originaldruckverfahren): Die .dlm-Datei als einen Druckauftrag an das Gerät übermitteln.
4. Die Patch-Installation beginnt mehrere Minuten nach der Übermittlung der Software-Datei an die Maschine und kann bis zu 20 Minuten dauern. Nach Abschluss der Installation wird die Maschine automatisch neu gestartet.



5. Sicherstellen, dass das Kästchen **Aktualisierungen aktiviert** auf den früheren Stand zurückgesetzt wird.
6. Wenn der Patch bereits installiert war oder mit Ihrem Produkt nicht kompatibel ist, wird er nicht installiert und es wird eine Fehlerbestätigung gedruckt.

Dieser Patch kann auch mittels Xerox Device Manager (XDM) oder Xerox® CentreWare® Internet Services Web (CWW) installiert werden. Um diesen Patch mit diesen Hilfsprogrammen zu installieren, die erforderlichen Schritte in der XDM/CWW-Dokumentation befolgen.

