

# Mise à jour du LL Patch

## Que pouvez-vous en attendre?

Il y a eu des préoccupations au sujet de certaines imprimantes Xerox multifonctions (MFP Xerox®) créant des erreurs lors de la numérisation. Cette erreur ne se produit pas lorsque vous utilisez des documents bureautiques quotidiens pour l'impression, la copie, le fax traditionnel, ou lors de la numérisation vers des formats non-PDF tels que TIFF, JPEG et XPS. L'erreur est très peu probable de se produire avec les paramètres d'usine par défaut sur les appareils.

Nous avons confirmé que des erreurs peuvent se produire dans un ensemble de conditions limitées. Les erreurs proviennent d'une approche logicielle spécifique que nous utilisons dans certaines de nos imprimantes multifonctions pour numériser des documents de stress au format PDF. Face à ce constat, cependant rare, nous avons développé un patch pour éliminer cette approche logicielle de tous les MFP Xerox touchés.


### Qu'est-ce qui a changé?

Il n'y a pas de différences notables dans le fonctionnement de votre imprimante multifonction Xerox® après que le patch LL est installé. La MFP Xerox® continuera à utiliser la compression standard de l'industrie, mais sans la compression plus agressive de dossier que peuvent entraîner la substitution de caractère. Par conséquent, les fichiers d'extrêmement petites tailles pour le texte ne seront plus offerts. Il y aura un impact minimal sur la taille des fichiers de documents mixtes et photo. Tous ces documents continueront d'avoir une très bonne compression avec des tailles de fichiers qui sont concurrentiels dans l'industrie basée sur des tests Xerox (voir le tableau à droite).

### Comment assurer votre appareil possède le patch installé

Pour s'assurer que le patch a été chargé correctement, vérifiez la version de votre logiciel de contrôleur réseau du MFP. Si le patch a été installé, le numéro de version du logiciel de contrôleur réseau se terminera avec LL. Vous pouvez vérifier la version soit en imprimant la page de configuration de l'appareil ou en naviguant sur sa page Web de configuration Center Ware Internet Services Configuration.

### Pleine comparaison avec le the LL Patch



Test complété sur une Xerox® WorkCentre® 7855 MFP et sera similaire sur une échelle relative avec d'autres appareils patchés LL.